


DEPOSE



DATE: 1/11/12 INT: SC

5-25-12
01-09-13
7 COLLIERIA RONDELLE A LA COLLE

G COLLER LA RONDELLE A LA COLLE NEOPRENE

▽ F JOINT "SEAL OIL" 966 17 164 14

▽ E7 CAGE PORTE JOINT 0319109660

AVANT TU88

C LES COTES ET CRITERES DU PLAN REFERES \ominus SONT A TRANSCRIRE SUR LE "CERTIFICAT DE CONFORMITE".

B PROCESS : 1- ENSEMBLE JOINT "SEALOL" 9661718414 + CAGE
PORTE JOINT 0319108660 (POST TU88)

-POSE 2
-POSER LA CAGE SUR LE SUPPORT REP.1 PRIS EN ETAIL.
-METTRE EN PLACE LE POUSSOIR REP.3 MUNI DU JOINT
*SEALOL
-VISSER L'ÉCROU REP.7.

-DEPOSE:
-JOINT LE POISSOIR REP. 4 DANS LA CAGE EQUIPEE DU
-JOINT "SEAL".
-ECARTER LES 2 DEMI PARTIES DU POISSOIR.
-ENGAGER L'ENSEMBLE SUR LE SUPPORT REP. 1 EQUIPE
-DE L'AXE REP. 2.
-METTRE EN PLACE LA RONDELLE REP. 3 PUIS VISSER
-LE TROU REP. 7.

2- ENSEMBLE JOINT + CAGE PORTE JOINT (AVANT TU88).

- POSE:
- POSER LA CAGE SUR LE SUPPORT REP. 1 PRIS EN ETAT.
- METTRE EN PLACE LE POUSSOIR REP. 3 MUNI DU JOINT.
- VISSEZ L'ECROU REP. 7

- DEPOSE:
- POSER LA CAGE EQUIPEE DU JOINT SUR LE SUPPORT REP. 1
- PRIS EN ETAT.
- METTRE EN PLACE LE POUSOIR REP. 3.
- VISSE 1 TROU REP 7

A FONCTION : OUTILLAGE DE POSE ET DEPOSE DE JOINT.

[illegible]